

Eldorado do Sul, julho de 2016

A DATACOM comunica o lançamento da versão 14.10.2 de *firmware* para a linha de produtos DM4000 e DM4100. Alterações em relação à versão de *firmware* 14.10.

Procedimento de Atualização

- A atualização de *firmware em equipamentos chassis ou stacking*, deve ser realizado em todas as placas simultaneamente, respeitando as versões suportadas, evitando inconsistências indesejadas.
- Para atualizações de *firmware* de versões 12.x (ou inferiores) para 14.x, é necessário realizar o procedimento em duas etapas, ou seja, deve-se primeiramente realizar o *upgrade* para a versão 13.8.6 (versão intermediária recomendada) e depois para a versão final 14.x.

Etapa 1: atualização de *firmware* da versão 12.x para a 13.8.6 com posterior *reboot*.

Etapa 2: atualização de *firmware* da versão 13.8.6 para a 14.x com posterior *reboot*.

- As interfaces de acesso MPLS não devem ser configuradas com a funcionalidade QinQ external - mode. A exceção é o caso que combina acesso *untagged* com parâmetro *vc-type* vlan na VPN. Verificar as configurações ao fazer upgrade de versões anteriores à 14.2, pois pode ocorrer interrupções de tráfego.
- Os *meters* com modo *srTcm* e *trTcm* devem ser reconfigurados e associados aos respectivos filtros ao término da atualização de *firmware* com versões 12.x e 13.x para versões 14.x.

Em caso de dúvidas sobre o procedimento acima, consultar o Suporte Técnico DATACOM.

- Versões anteriores a 14.2 não possuem suporte a VPN TE (*mplstype* te). No caso de downgrade de *firmware* a config da vpn, apesar de sinalizar como VPN TE, funcionará como non-te, necessitando ajuste via reconfiguração do neighbor.
- Configurações de autenticação OSPFv3 não são mais compatíveis com versões anteriores a 13.0. Durante procedimento de upgrade/downgrade, a configuração de autenticação deve ser removida antes do procedimento e refeita após o novo FW estar ativo.
- Antes de realizar o downgrade do FW14.10, é necessário garantir que não existem IDs de túneis RSVP maiores do que 100 (cem) e que o número de portas de acesso em uma VPN VPLS seja limitado em 8 portas.
- A partir da versão de FW14.10.2, para desabilitar o *flood-unknown multicast*, tanto em IPv4 quanto em IPv6, os comandos, *no ip igmp snooping flood-unknown* e *no ipv6 mld snooping flood-unknown*, deixam de serem configurados globalmente e passam para o escopo de configuração por VLAN, ou seja, a configuração deve ser realizada individualmente para cada VLAN que se deseja desabilitar o *flood-unknown multicast*. Lembrando que, após a realização de upgrade/downgrade, será necessário reconfigurar o switch considerando estas modificações, pois após este processo elas voltam ao valor default (*flood-unknown multicast*).

Correções

- Corrigido problema de estabelecimento de sessão OSPF através de VPN MPLS com *flood-unknown* desabilitado no IGMP.

Compatibilidade e Restrições

- Na versão de FW14.10.2, o status de configuração *flood-unknown*, somente será mostrado pelo comando *show running-config*, no escopo da VLAN.
- O uso da configuração *no ipv6 mld snooping*

flood-unknown causa a queda das sessões OSPFv3.

- Esta versão de *firmware* suporta equipamentos das linhas DM4000 e DM4100. A matriz de compatibilidade entre MPU e placas de unidades para DM4000 em chassis está disponível no Anexo 1.
- A versão mínima de Dmview recomendada para uso da funcionalidade CESoP é a 8.2.
- Recomenda-se que os equipamentos DM4100, operando em modo stacking, possuam a mesma licença de software instalada. As licenças de software disponíveis atualmente são: Bridge (L2), Router (L3) e MPLS.
- Não é recomendada a utilização da VLAN 1 (default) do equipamento em aplicações L2 e L3.
- Downgrade de firmware com a configuração de vc-type distintos na mesma interface física não é suportado.
- MPLS não é suportado em stacking pizza box.
- Uso de MPLS com memória externa habilitada para rotas L3 exige a configuração do comando *memory external-resource vlan*.
- Existem algumas restrições no uso de RSVP com MPLS (MPLS-TE). Consultar Suporte Técnico DATACOM.
- Não é garantida a comutação de túneis RSVP abaixo de 50ms na linha DM4100.
- Possibilidade de comportamento indesejado em VPNs, se existir a feature que suporta vc-type distintos na mesma interface ethernet ou com tuneis RSVP, após *switchover*.
- Local Tunnel e RFC3107 não são suportados para a família DM4100.
- Local Tunnel não é suportado pelo módulo DM4000 PWE3 H Series 32E1, DM4004 e DM4008.
- Mais de uma sessão de RFC3107 (BGP address-family IPv4 com send-label) é

suportada no mesmo PE somente quando os neighbors anunciam prefixos distintos em cada sessão.

- Manipulação de custo de métrica e metric type em rotas redistribuídas da RFC3107 para OSPF não são suportadas.
- Selective QinQ não é suportado em portas de acesso da VPN para toda família DM4000.
- Pode ocorrer perda momentânea de tráfego durante período de graceful-restart em cenários LDP.
- Evitar o uso de balance *src-dst-ip* ou *enhanced* em port-channel de loop externo, relacionado a MPLS L2VPN – QinQ.
- VRF-Lite não permite sobreposição de endereços IP.
- Melhorias realizadas na funcionalidade CPU-Protect podem exigir reconfiguração da funcionalidade após a atualização de *firmware* para a versão 14.2 ou superior. Consultar Suporte Técnico DATACOM.
- Não há suporte a proteção de múltiplas redes IPv6 utilizando VRRP.
- BGP IPv6 Peer-groups não é suportado.
- Removidos os parâmetros de bloqueio para *broadcast*, *multicast* e *arp request* da funcionalidade *block* do CPU-DoS-Protect. A partir da versão FW14.2, um controle mais seletivo e flexível foi incluído para realizar o bloqueio e ou a limitação de pacotes para a CPU, incluindo *broadcast*, *multicast*, *ARP* e outros protocolos, totalizando 48 filas de controle (comando: *cpu-dos-protect queue*).
- Default originate do OSPF, quando utilizando VLAN link-detect, não garante tempos de convergência adequados e pode causar indisponibilidade momentânea do tráfego, durante convergência em ambiente BGP full routing.
- O comando *auto-cost reference-bandwidth*

não deve ser utilizado na configuração do OSPFv3.

- Deve-se evitar a configuração de RIP com IP de VLAN /31.
- Para interfaces 1GB e 10GB (multicast / broadcast / unicast), os valores default para storm-control foram mudados no FW14.6.2. Interfaces 1GB mudaram de 1000pps para 10000pps e as 10GB de 10000pps para 100000pps.
- Existem algumas restrições no uso de 8k hosts em equipamentos DM4100 L3 24P. Consultar Suporte Técnico DATACOM.
- MPU384, do código de produto 800.0442.10, passou a ter *firmware* mínimo 14.6.
- Após operações de troca de master em Stacking, o banco de dados do DHCP Snooping apresenta registros inconsistentes após liberações de IPs de alguns clientes (mensagens release).
- DHCP Snooping não pode ser usado simultaneamente com as funcionalidades DHCP Server e DHCP client.
- Incompatibilidade de configuração da funcionalidade LDP-IGP Sync em interfaces que possuem apenas endereço IPv6.
- A utilização de ECMP em conjunto com BFD ou BGP pode causar a queda destes

protocolos, ao cair o caminho principal. Ocorre se o intervalo de detecção de erro para uma sessão BFD, habilitada no neighbor BGP, for menor que 7 segundos, ou se o holdtime do BGP, for menor que 21 segundos para uma sessão sem BFD.

- Para mudança do estado *shutdown* para *no shutdown* em *port-channel* com LACP, é necessário também realizar as configurações nas interfaces que formam o port-channel.
- Em switch DM4100 - ETH44GT+4GC+2XX+S é recomendado o uso de no máximo 7 instâncias xSTP.
- Devido à introdução de novos modos de *meters* que permitem a associação de *meters* hierárquicos aos filtros, há quebra de compatibilidade de *Meters* com modo *srTcm* e *trTcm* entre *firmwares* com versões 12.x e 13.x para versões 14.x, sendo estes removidos da configuração durante o *upgrade* de *firmware*. É necessário reconfigurá-los e reassociá-los aos filtros ao término da atualização.
- Para VRRPv3 não é reportado a ocorrência de IPv6 duplicado.
- A funcionalidade *ipfix* não está liberada para equipamentos DM4100-24p.
- Não é possível realizar ping para endereços broadcast.

Contate o Suporte DATACOM enviando um e-mail para suporte@datacom.ind.br ou pelo telefone +55 51 3933 3122 e obtenha informações adicionais sobre funcionalidades suportadas, procedimentos de atualização e compatibilidade entre versões de firmware, módulos e acessórios DATACOM.

Anexo 1: Matriz de Compatibilidade para DM4000 em Chassis

A seguinte tabela mostra a compatibilidade entre MPU e placas de unidade para DM4000 em chassis, na versão 14.10.2.

PLACAS	MPU384	MPU512
ETH24GX H Series	✓	✓
ETH24GX E Series	✓	✓
ETH24GX L Series ^(*)	--	--
ETH24GT H Series	✓	✓
ETH48GX H Series	✓	✓
ETH48GT H Series	✓	✓
ETH24GX+2x10GX H Series	✓	✓
ETH24GX+2x10GX E Series	✓	✓
ETH2x10GX H Series	✓	✓
ETH4x10GX H Series	✓	✓
ETH4x10GX E Series	✓	✓
PWE3 ETH20GX+32E1 H Series	✓	✓
PWE3 ETH20GX+2x10GX+32E1 H Series	✓	✓
PWE3 ETH16GX+4STM1 H Series	✓	✓
PWE3 ETH16GX+2x10GX+4STM1 H Series	✓	✓

^(*) - Equipamento L Series é compatível apenas em operação standalone através do uso de chassis DM4001 ou DM4001 L.