

Eldorado do Sul, Dezembro de 2012

Prezado Cliente,

A DATACOM comunica o lançamento da versão 4.8.2 de *firmware* para a família de produtos DmSwitch2104-EDD com *hardware Series I*. Abaixo são enumeradas as novidades e correções incluídas nessa versão.

Novas Funcionalidades e Melhorias

- Módulos SFPs não homologadas pela Datacom tem seu uso permitido por padrão.
- Alterado o limiar de temperatura de 60°C para 80°C no sensor 1 para o disparo de alarmes.

Correções

- 24462 – Envio de dados pela porta de gerência sem cabo conectado causa consumo elevado da CPU.
- 52330 – Alterado codificação do *timestamp* do protocolo CFM de NTP para IEC 61588.
- 56556 – EDD não enxerga o MEP vizinho quando recebe *sender-id-tlv chassis*.

Esta nova versão estará disponível a partir de Dezembro de 2012. Informações adicionais podem ser obtidas através do setor de Suporte DATACOM (suporte@datacom.ind.br ou telefone 51 3933 3122).

Atenciosamente,

DATACOM