

Porto Alegre, abril de 2012

Prezado Cliente,

A DATACOM comunica o lançamento da versão 11.2.10 de *firmware* para a linha de produtos DmSwitch3000.

Melhorias

- Melhoria na estabilidade da funcionalidade de *RDM* quando novas unidades são adicionadas ao *stacking*;
- Melhoria na performance do protocolo IGMP ao atualizar tabelas de hardware durante tratamento de mensagens de *query* recebidas de roteadores multicast vizinhos

Correções

- 45012: atuação incorreta do protocolo *OAM* após reinicialização de unidades do *stacking*;
- 44845: possível erro na identificação da porta de entrada de alguns pacotes após alterações na topologia do *stacking*.

Contate o Suporte DATACOM através do email suporte@datacom.ind.br ou pelo telefone +55 51 3358 0122 e obtenha informações adicionais.

Atenciosamente,
DATACOM