

Porto Alegre, fevereiro de 2012

Prezado Cliente,

A DATACOM comunica o lançamento da versão 11.2.8 de *firmware* para a linha de produtos DmSwitch3000.

Correções

- 38737: funcionamento do comando “show hardware-status transceivers presence” em stacking.
- 41901: término inesperado do processo httpd, impossibilitando gerência via NMS.
- 42297, 42323: corrige operação de SFPs elétricos em stacking após reboot.

Contate o Suporte DATACOM através do email suporte@datacom.ind.br ou pelo telefone +55 51 3358 0122 e obtenha informações adicionais.

Atenciosamente,
DATACOM