

Porto Alegre, novembro de 2011

Prezado Cliente,

A DATACOM comunica o lançamento da versão 11.2.4 de firmware para o equipamento ETH10GX+32xE1.

Correções

- 38269: Alterações no Bundle via DmView podem provocar a desabilitação indevida do mesmo.
- 39277: Equipamento acusa velocidade de FAN acima da permitida.

Compatibilidade

- O firmware se destina apenas para a operação standalone.

Procedimento de Atualização

- Na atualização de versões anteriores à 9.2 pode ser necessária a reconfiguração manual de parâmetros de protocolos L3, tais como OSPF e BGP.

Contate o Suporte DATACOM através do email suporte@datacom.ind.br ou pelo telefone +55 51 3358 0122 e obtenha informações adicionais.

Atenciosamente
DATACOM