

Release Notes DmSwitch 11.10.10 DATACOM

Eldorado do Sul, abril de 2014

A DATACOM comunica o lançamento da versão 11.10.10 de *firmware* para a linha de produtos DM3000.

Novas Funcionalidades e Melhorias

- Suporte a 16 grupos VRRP em DM3000.

Correções

- Eventual descarte de pacotes em interfaces que possuam comandos de filtros ou meters configurados.
- Entradas inválidas referentes à configurações do VRRP permanecem instaladas em tabelas de *hardware* indevidamente.
- *Status* inconsistente do VRRP após aplicar comandos de *shutdown* via interface CLI em determinado grupo VRRP.
- Correção em aplicações de configuração do VRRP.

Compatibilidade e Restrições

- O uso dos 16 grupos VRRP em DM3000 estará disponível somente aos modelos com 128 MB de memória RAM.
- O uso de 16 grupos VRRP em DM3000 estará disponível somente para aplicações *standalone*, não sendo recomendado para *stacking*.
- Foi implementado *log* de sistema e comandos auxiliares para identificar se determinado *host* pode ser impactado pela limitação em tabela interna de *hosts* do equipamento, devido ao problema denominado “colisão de *hash*”. Contactar a equipe de suporte DATACOM para o envio de documento *Application Notes* com informações mais detalhadas de uso.

Contate o Suporte DATACOM enviando um e-mail para suporte@datacom.ind.br ou pelo telefone +55 51 3933 3122 e obtenha informações adicionais sobre funcionalidades suportadas, procedimentos de atualização e compatibilidade entre versões de firmware, módulos e acessórios.

DATACOM