

Porto Alegre, abril de 2013

Prezado Cliente,

A DATACOM comunica o lançamento da versão de *firmware* 12.2.8 para a linha de produtos DmSwitch.

Correções

- 60707 - Falha no roteamento após atualização de endereço MAC de next-hop via GARP.
- 60708 - ARP *request* não é enviado para VLANs com mais de uma porta untagged.

Procedimento de Atualização

- Na atualização de versões anteriores à 9.2 pode ser necessária a reconfiguração manual de parâmetros de protocolos L3, tais como OSPF e BGP.

Modelos e Placas Suportados

- As placas DM4000 suportadas estão listadas a seguir:
 - ✓ MPU384
 - ✓ MPU512
 - ✓ ETH24GX L Series (*)
 - ✓ ETH24GX H Series
 - ✓ ETH48GX H Series
 - ✓ ETH24GX+2x10GX H Series
 - ✓ ETH4x10GX H Series

(*) - O equipamento L Series é compatível apenas em operação *standalone* através do uso de chassis DM4001.

Esta nova versão estará disponível a partir de abril de 2013.

Contate o Suporte DATACOM enviando um email para suporte@datacom.ind.br ou pelo telefone +55 51 3933 3122 e obtenha informações adicionais sobre funcionalidades suportadas, procedimentos de atualização e compatibilidade entre versões de firmware, módulos e acessórios.

Atenciosamente,

DATACOM