

Porto Alegre, outubro de 2012

Prezado Cliente,

A DATACOM comunica o lançamento da versão 12.0.8 de *firmware* para a linha de produtos DmSwitch.

Correções

- 50559 – Port-channel membro do domínio EAPS fica bloqueado quando há link-flap ou após reboot de unit

- ✓ ETH4x10GX H Series
- ✓ ETH24GX+2x10GX H Series
- ✓ ETH24GX L Series (*)

(*) - O equipamento L Series é compatível apenas em operação *standalone* através do uso de chassis DM4001.

Suporte a placas

- As placas suportadas estão listadas abaixo:
 - ✓ MPU384
 - ✓ MPU512
 - ✓ ETH48GX H Series
 - ✓ ETH24GX H Series

Procedimento de Atualização

- Na atualização de versões anteriores à 9.2 pode ser necessária a reconfiguração manual de parâmetros de protocolos L3, tais como OSPF e BGP.

Esta nova versão estará disponível a partir de outubro de 2012.

Contate o Suporte DATACOM enviando um email para suporte@datacom.ind.br ou pelo telefone +55 51 3358 0122 e obtenha informações adicionais sobre funcionalidades suportadas, procedimentos de atualização e compatibilidade entre versões de firmware, módulos e acessórios.

Atenciosamente,

DATACOM