

Porto Alegre, setembro de 2011

Prezado Cliente,

A DATACOM comunica o lançamento da versão 11.4 de firmware para a linha de produtos DmSwitch.

## ***Novas Funcionalidades e Principais Melhorias***

- Múltiplas instâncias de OSPF.
- Suporte a HQOS

## ***Correções***

- Interoperabilidade PIM com RSVP

## ***Compatibilidade***

- A matriz de compatibilidade entre MPUs e placas de unidades para DM4000 em chassis está disponível no anexo 1.

## ***Procedimento de Atualização***

- Na atualização de versões anteriores à 9.2 pode ser necessária a reconfiguração manual de parâmetros de protocolos L3, tais como OSPF e BGP.

Contate o Suporte DATACOM através do email [suporte@datacom.ind.br](mailto:suporte@datacom.ind.br) ou pelo telefone +55 51 3358 0122 e obtenha informações adicionais.

Atenciosamente  
DATACOM

**Anexo 1: Matriz de Compatibilidade para DM4000 em Chassis**

A seguinte tabela mostra a compatibilidade entre MPUs e placas de unidade para DM4000 em chassis para a versão 11.4:

	<i><b>MPU192</b></i>	<i><b>MPU384 (*)</b></i>	<i><b>MPU512</b></i>
ETH4x10GX H Series	--	✓	✓
ETH24GX+2x10GX H Series	--	✓	✓
ETH48GX H Series	--	✓	✓

(\*) - A combinação entre placas H Series com os demais tipos de placa no mesmo chassis não é suportada.