

Prezado Cliente,

A DATACOM comunica o lançamento da versão 11.2.12 de *firmware* para a linha de produtos DmSwitch3000.

## Melhorias

- Proteção contra perda de parâmetros do sistema salvos em memória não-volátil, em condições de operação com instabilidade no suprimento de energia do equipamento.

## Correções

- 48905: possível queda de memória livre durante operação do protocolo IGMP;
- 49113: possível queda de memória livre durante operação do protocolo LLDP.

## Procedimento de atualização

Para maior efetividade da proteção contra perda de parâmetros do sistema salvos em memória não-volátil, a atualização de *firmware* deve seguir um procedimento específico.

Como o equipamento tem capacidade para até duas imagens de *firmware*, ambas devem ser atualizadas usando a seguinte sequência de passos:

- Atualizar *firmware* para versão 11.2.12;
- Reiniciar o equipamento, para que seja usada a versão 11.2.12 recém gravada;
- Atualizar novamente o *firmware* para versão 11.2.12.
- Reiniciar o equipamento

Contate o Suporte DATACOM através do email [suporte@datacom.ind.br](mailto:suporte@datacom.ind.br) ou pelo telefone +55 51 3358 0122 e obtenha informações adicionais.

Atenciosamente,  
DATACOM