

Porto Alegre, junho de 2012

Prezado Cliente,

A DATACOM comunica o lançamento da versão 12.0.4 de *firmware* para a linha de produtos DM4000.

Correções

- 48811, 48952, 48757: funcionamento do flush de hosts L3 quando da ocorrência de mudança de topologia em protocolos L2, para chassis DM4004 e DM4008.

Contate o Suporte DATACOM através do email suporte@datacom.ind.br ou pelo telefone +55 51 3358 0122 e obtenha informações adicionais.

Atenciosamente,

DATACOM