

Porto Alegre, novembro de 2013

Prezado Cliente,

A DATACOM comunica o lançamento da versão 13.1 de *firmware* para a linha de produtos DmSwitch.

Novas Funcionalidades e Melhorias

- Suporte ao protocolo ICMP Proxy.
- Suporte à funcionalidade AnycastRP ao protocolo PIM.
- Suporte à funcionalidade Graceful Restart ao Protocolo PIM em conjunto com o processo de *audit* de rotas multicast.

- ✓MPU384
- ✓MPU512
- ✓ETH24GX L Series (*)
- ✓ETH24GX H Series
- ✓ETH48GX H Series
- ✓ETH48GT H Series
- ✓ETH24GX+2x10GX H Series
- ✓ETH4x10GX H Series

Correções

- Nenhuma

(*) - O equipamento L Series é compatível apenas em operação *standalone* através do uso de chassis DM4001.

Modelos e Placas Suportados

- Os modelos DM4100 suportados estão listados abaixo:

- ✓ETH24GX+4GX
- ✓ETH24GX+2XX
- ✓ETH24GX+S
- ✓ETH24GX+2XX+S
- ✓ETH24GX+4XX
- ✓ETH20GT+4GC
- ✓ETH20GT+4GC+2XX
- ✓ETH20GT+4GC+S
- ✓ETH20GT+4GC+2XX+S
- ✓ETH20GT+4GC+4XX
- ✓ETH20GP+4GC
- ✓ETH20GP+4GC+2XX
- ✓ETH20GP+4GC+S
- ✓ETH20GP+4GC+2XX+S
- ✓ETH20GP+4GC+4XX
- ✓ETH44GP+4GC
- ✓ETH44GP+4GC+2XX
- ✓ETH44GP+4GC+S
- ✓ETH44GP+4GC+2XX+S
- ✓ETH44GP+4GC+4XX

- As placas DM4000 suportadas estão listadas abaixo:

Limitações Conhecidas nesta versão

- Nenhuma

Esta nova versão estará disponível a partir de novembro de 2013.

Contate o Suporte DATACOM enviando um email para suporte@datacom.ind.br ou pelo telefone +55 51 3933 3122 e obtenha informações adicionais sobre funcionalidades suportadas, procedimentos de atualização e compatibilidade entre versões de firmware, módulos e acessórios.

DATACOM